



Systèmes de décompression

Travail sans poussière

En créant une surpression dans la salle de tri, la poussière disparaît de l'environnement sans tourbillonnement : la poussière est pressée comme une couverture par l'air frais de l'extérieur. Un élément chauffant assure une température agréable en hiver.

Vue d'ensemble

Type	kW	Surface
Salle de tri	6	jusqu'à 12 m²

